



Überblick zum Standort



Entrümpelungsmaterial 27.01.2020



Kunststoff aus Entrümpelung 27.01.2020



Metall aus Entkrümpelung 27.01.2020



ehm. Eberstall Geb. 1 27.01.2020



Verbindungsgang

27.01.2020



Geb. 2 - Boxen tw. mit Asbestplatten

27.01.2020





Güllegrube östlich. Geb. 10



Standort ehem. Trockenanlage



Kunststoffabfälle auf Basenfläche



Styropor vor Geb. 7



Fläche südlich. Heizhaus Geb. 9



Grünschnitt südl. Geb. 14



Freifläche Blick Richtung Geb. 10



Blick Richtung Lagune



auslaufende Lagune



Einfahrtsbereich Lagune



Fahrweg parallel Lagune



Metall- und Steinzeugabfälle



Fahrweg parallel Geb. 14



Stirnseite Geb. 14



Blick Richtung Nord - Geb. 14



Blick Richtung Ost - Geb. 8 und 2



Personen-
schläuse
Asbest -
Sanierungsbe-
reich



Gebäude 5 nach Asbestzementrückbau im Innenbereich



Dung Gebäude 5



Abluftrohr Gebäude 5



verpackte AZ - und KMF - Säcke Gebäude 4



Sicherung Boden vor AZ - Sanierung




laufende AZ - Arbeiten Geb. 4



Unterdruckanlage / Lutte Außenbereich Geb. 4

Überblick zum Standort



Reinigungsarbeiten nach Schadstoffsanierung Geb. 10



Schweinställe, Verpackte asbesthaltige Abfälle



Eberstall, asbesthaltiger Dünger



Schweinställe, Unterlattung ehem. Wellasbest-zwischendecken



Viehverladung, Einhausung und Unterdruck



Kennzeichnung der Baustelle



Holzkonstruktion über abgenommener
Zwischendecke, unter AZ - Bedachung - Stall 3




Geb. 7 - Verloaderampe; Foliensicherung
Rückbau AZ - _Zwischendecke



Unterdruckhaltung Geb. 5



Geb. 6 - ehem. Heizanlage
Rückbaustand ca. 90 %



Geb. 10



Blick Richtung Osten - Güllegrube Kälberstall



Kohlelager, Geb. 14



l: Kohlelager geb. 14, r. Heizhaus Geb. 9



Schweinestall Geb. 2



Bereitstellung abgepackter Asbestabfälle



nördlicher Giebel Geb. 7



Bereitstellung abgepackter Asbestabfälle



Bereitstellung abgepackter Asbestabfälle



Abschluss Asbestsanierung Geb. 8




Abschluss Asbestsanierung Geb. 8



Abschluss Asbestsanierung Geb. 8



Abschluss Asbestsanierung Geb. 8



Abschluss Asbestsanierung Geb. 1 - 5



24.04.2020



Bereitstellung Asbestabfälle südlich. Geb. 4



l. : Herr Stand, Fa. OD; Fr. Gralack, LGE; Hr. Pfeiffer, Fa. OD



l: Schweineställe, r: lagune



Abluftrohre



Lagune südlicher Abschnitt



Schacht / Gülleleitung



Blick Richtung West: r. Verladestation / l. Heizhaus



Freifläche südlich Kälberstall



Planasbest - zwischendecke Heizhaus



Bansen, Bereitstellung Abfälle



Rampe Kälberstall



Mittelgang Kälberstall



Gebäude 10 - AZ Dachsanierung




Güllegruben westl. Geb. 10



Güllegruben westl. Geb. 10



Güllegruben westl. Geb. 10



Güllegrube westl. Geb. 14



Güllegrube westl. Geb. 14



Kohlelager



Separierung Metall



Bereitstellung Wellasbest



Blick Richtung Ost - Schweineställe



Geb. 2 und 4 - Schweineställe



Güllegruben südlich Schweineställe



Schlamm mit Insektenbesatz



AZ - Abtrag aus Heizanlagenraum



v. l n. r.: Hr. Unger (LGE), Hr. Pfeiffer + Hr. Stand (OD), Hr Tausen jun. + sen.



Empfindliche Böden



Leerung und Entschlammung Lagune



Blick Richtung Heizhaus



KMF - Säcke Geb. 8



Rückgebaute AZ - Bedachtung Heizhaus



Unterzüge Geb. 10 - Ost - Asbest schwach gebunden



Abschottung innerhalb Geb. 10



Eingangsbereich Mittelteil Geb. 10

13.05.20: Fachtechnische Abnahme des Sanierungsbereiches Asbest schwach gebunden



13.05.20: Geb. 10 Abnahme des Sanierungsbereiches Unterzüge Asbest schwach geb.



13.05.20: Personalschleuse



13.05.20: Unterdruckhaltung +
Messwerverfassung



13.05.20: Abschottung

13.05.20: Fachtechnische Abnahme des Sanierungsbereiches Asbest schwach gebunden



13.05.20: Geb. 10 Abnahme des Sanierungsbereiches Unterzüge Asbest schwach geb.



13.05.20: Personalschleuse



13.05.20: Unterdruckhaltung +
Messwerverfassung



13.05.20: Abschottung



15.05.2020 AZ - Platten verpackt in Big Bags



15.05.2020 Deklarationserforderniss



15.05.20 Geb. 10: AZ - und Heraklit-Platten



15.05.20 Deklarationserforderniss



15.05.20 Blick Richtung Süd Geb. 7 + 8





15.05.20: mit Aschen verfüllter Heizkanal



15.05.2020



15.05.20: öffnung der Güllelagune



15.05.20: Füllstand



15.05.2020 Blick zwischen Geb. 3 un 5



15.05.20: Blick Richtung West



15.05.10: Gebäude 10 oben Mitteltrakt



15.05.20: Gebäude 10 oben Westflügel



15.05.2020 AZ - Platten verpackt in Big Bags



15.05.2020 Deklarationserforderniss



15.05.20 Geb. 10: AZ - und Heraklit-Platten



15.05.20 Deklarationserforderniss



15.05.20 Blick Richtung Süd Geb. 7 + 8



15.05.20: mit Aschen verfüllter Heizkanal



15.05.2020



15.05.20: öffnung der Güllelagune



15.05.20: Füllstand



15.05.2020 Blick zwischen Geb. 3 un 5



15.05.20: Blick Richtung West



15.05.10: Gebäude 10 oben Mitteltrakt



15.05.20: Geäude 10 oben Westflügel



Abb 1: Gebäude 10



Abb 2: Gebäude 10



Abb 3: Gebäude 10



Abb 4: westliche Grube vor Geb. 10



Abb 5: westliche Grube vor Geb. 10



Abb 6: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10
Feldermausschutzmaßnahmen an
Außenfassade erforderlich



Abb 7: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10



Abb 8: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10



Abb 9: Fledermausschutzmaßnahmen an Außenfassade erforderlich



Abb 10_ ehem. Heizhaus - Schronsteinöffnung



Abb 111: ehem.Heizhaus



Abb 12: Geb. 10 Südseite



Abb 13: Separierte Holzabfälle



Abb 14: Geb. 7



Abb 15: Öffnung im Lagunenbereich



Abb 18: Restschlämme Lagune



Abb 19: Lagune



Abb 20: Blick Richtung West - l.: ehem. Geb. 5



Abb 21: Geb. 5 niedergelegt



Abb 22: Geb. 3 - ehem. Blaumeisennistbereich



Abb 23: separierte Abfälle ehem. Geb. 4 und 2



Abb 24: niedergelegte Geb. 4, 2 und 8



Abb 25: Blick Richtung Osten; BigBags mit AZ - Abfällen, dahinter niedergelegter Bereich Geb. 8 ,2 ,4 m.: Gebäude 6



Abb 1: Gebäude 10



Abb 2: Gebäude 10



Abb 3: Gebäude 10



Abb 4: westliche Grube vor Geb. 10



Abb 5: westliche Grube vor Geb. 10



Abb 6: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10
Feldermausschutzmaßnahmen an
Außenfassade erforderlich



Abb 7: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10



Abb 8: Sammelschacht Westgiebel Geb. 10



Abb 9: Fledermausschutzmaßnahmen an Außenfassade erforderlich



Abb 10_ ehem. Heizhaus - Schronsteinöffnung



Abb 111: ehem.Heizhaus



Abb 12: Geb. 10 Südseite



Abb 13: Separierte Holzabfälle



Abb 14: Geb. 7



Abb 15: Öffnung im Lagunenbereich



Abb 18: Restschlamm-Lagune



Abb 19: Lagune



Abb 20: Blick Richtung West - l.: ehem. Geb. 5



Abb 21: Geb. 5 niedergelegt



Abb 22: Geb. 3 - ehem. Blaumeisennistbereich



Abb 23: separierte Abfälle ehem. Geb. 4 und 2



Abb 24: niedergelegte Geb. 4, 2 und 8



Abb 25: Blick Richtung Osten; BigBags mit AZ - Abfällen, dahinter niedergelegter Bereich Geb. 8 ,2 ,4 m.: Gebäude 6



Abb 1:



Abb 2:



Abb 3:



Abb 4:



Abb 5:



Abb 6:



Abb 7:



Abb 8:



Abb 9:



Abb 10:



Abb 11:



Abb 12:



Abb 13:



Abb 14:



Abb 15:



Abb 16:



Abb 17:



Geb. 10



Geb. 10



Kohlelager Geb. 14 / Basen mit Kunststoffabfällen



Heizhaus



Kohlelager



separierung Holz



Abpumpen Gülle



Lagune, Abpumpen Gülle



Geb. 5 Schweinestall



Bereitstellungsfläche



Bereitstellungsfläche



südlich Schweineställe





Rückgebauter Bereich ehem. Schweineställe



Spaltenböden ehem. Eberstall



Rückgebauter Bereich ehem. Schweineställe



Fahrwege, Heizhaus



Abb 1:



Abb 2:



Abb 3:



Abb 4:



Abb 5:



Abb 6:



Abb 7:



Abb 9:



Abb 8:



Abb 10:



Abb 11:



Abb 12:



Abb 13:



Abb 14:



Abb 1: Rückbau Gebäude 10 - Beginnend im Süden



Abb 2: Gebäude 10



Abb 3: Schornsteine von Geb. 14



Abb 4: Gebäude 10



Abb 5: Haufwerke Gebäude 1 - 8



Abb 6: Separiertes Rückbaumaterial Gebäude 10



Abb 7: Demontage Gebäude 10



Abb 1: Blick Richtung SE



Abb 1: ehem. Geb. 10



Abb 3: Separierungsarbeiten



Abb 4: G 2



Abb 5: G 2



Abb 6: G 2



Abb 7: G 2



Abb 8: G 2



Abb 9: Bereitstellung auf Folie



Abb 10: separiertes Bauschutthaufwerke



Abb 11: Boden der TSS Baustelle



Abb 12: Blick Richtung SSW



Abb 13: ehem. Geb. 8



Abb 14: ehem. Geb. 14



Abb 15: Schürf NW Lagune



Abb 16: ehem. Geb. 1 - 7



Abb 17: Lagune



Abb 18: Schwarzanstrich in Lagune



Abb 19: teerhaltiges Fugenmaterial verm. Murinol



Betonmaterial aus Säulenfundamenten



Verfüllung Grube



Haufwerke



Asbestwand in Grube



Haufwerke



Grube G 2





Grube G 2



Grube G 2



teerhaltige Sperrpappen



Haufwerke / Schronsteine Heizhaus



Blick Richtung E - ehem. Geb. 10



ehem. Geb. 10



Sohlplatte Geb. 10



Teerhaftung Unterhalb Sohlplatte Geb. 10 - nicht separierbar



v. l. n. r: Herr Stand, Frau Gralak, Herr Pfeiffer



Separierung



Haufwerksherstellung



Schotter aus dem Bereich der Seuchenwasser



Seuchenwanne



Schronsteine Heizhaus, Haufwerksbeschilderung



Säulenfundamente Geb. 10



Grube G 1 nach Rückbau



Rückbaumaterial Grube G 1



Firma Dörner



Abb. 1:



Abb. 2:



Abb. 3:

Abb. 4:





Abb. 5:



Abb. 6:



Abb. 7:



Abb. 8:



Abb. 9:



Wegebereiche vor Beräumung



ehem. Grube G 5



Bauschutt Bereich Lagune



Boden Bereich Lagune



Lagune / Regenwasser



Blick Richtung Norden



Blick Richtung Westen



Blick Richtung Südwesten



Lagune



Blick Richtung Norden



Blick Richtung Norden



Eindrücke zum Gelände



Eindrücke zum Gelände



Eindrücke zum Gelände



Asbestsäcke zum Abtransport



Eindrücke zum Gelände



Buschwerk



Separierte Behältnisse



resteliche KMF - Säcke



ehem. Heizöltanks



Separiertes Holz



Asbestsäcke zum Abtransport



Ziegelhaufwerk



Schrottcontainer



Entsiegelung



Reifensammlung



Blick Richtung Norden



Zaunelemente



Aufbruch Sohlplatte



Haufwerke



Baustelleneinrichtungsfläche, links ehem. Geb. 10



Flächenherrichtung



Haufwerke



2.600 t asbesthaltiger Boden abgepackt



nicht befahrbares Gelände



Zustand der Wegebereiche



verschlammtes Areal



2.600 t asbesthaltiger Boden abgepackt



Stark verschlammtes Areal



Stark verschlammtes Areal



Niederschlagswasser - nicht versickerungsfähiger Boden